


Лекало для разметки шайб, Классика

Печатайте в масштабе 100%, без «подогнать по размеру». Сторона квадрата должна быть ровно 50 мм. Вырежьте лекало по контуру и перенесите на плотный картон или пластик: бумажное быстро мнётся.




Контроль масштаба: 50 × 50 мм


Как прикладывать

1. Угол: торец планки к верхнему или нижнему краю панели, конец поперечины к боковому краю.
2. Середина: отмерьте 460 мм от верхнего края и поставьте лекало центром отверстия на отметку.
3. Маркером отметьте центр через отверстие.
Центр шайбы ставится точно на метку.

Центры шайб: 42 мм от бокового края, 53 мм от верхнего и нижнего края, средние в 460 мм от верхнего края.



Лекало с размерами



Запасное лекало